




Banco fabricado con pies en plancha de acero corten de 8 mm..  
Tablones de sección 210 x 58 mm fabricados en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos.  
Tornillería de acero inoxidable.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311RS	460	575	810	5000
UM311S	460	440	500	500
UM311RD	3680	440	810	500
UM311 1840	440	500	500	



Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión superficie y proyecto.

Nota:

- Sabías que la madera natural “respira” es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.
- La oxidación del acero corten evoluciona con el paso del tiempo y se oxida, más o menos rápido, en función de la temperatura ambiente y de la humedad.

### Marcaje personalizable



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

