


# Sitzbank ohne Rückenlehne Vallès

UM340B



Bank aus 40mm Stahlrohr. Mit Sitz und Lehne aus perforierter Stahlplatte in 2mm Stärke und 7mm Bohrungen. Ferrus-behandelt zum optimalen Korrosionsschutz.



Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065	760	855	430
UM340D	2065	1530	870	450
UM340B	2080	500	-	450



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 9006. Empfohlene Bodenverankerung: durch M10 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit.



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen